

ПОЯЛНА СТАНЦИЯ ZD-929B/C

1. Предпазител
2. Дисплей на температурата
3. Силиконов кабел
4. Дръжка
5. Яка
6. Сензор на нагряването
7. Върх
8. Набраздена цев
9. Захранващ бутон
10. Настройка на температурата
11. Гъба за почистване
12. Поставка

Описание

Машината е направена, за да може да се справя с бъдещи и сегашни нужди в електриката. Позволява на употребяващият да си настрой температурата м/у 180-480 градуса по целзий без да сменя върха. Това се постига благодарение на топлинен сензор разположено близо до върха. Благодарение на трансформатора машината не изисква високо напрежение.

Настройка на температурата

Много е важно да се използва предназначенията температура за това по надолу има няколко температурни интервала.

Точка на разтопяване- 215 C

Нормална температура (215-300)

Производствена температура (320-380)

Разпояване на малка част- 315

Разпояване на големи части 400

Смяна на върха

За да смените върха просто отвиите болчетата на набраздената цев и издухайте въглеродните остатаци, които може да са се сформирали. Сменете и завиите отново болчетата. Сменете върха само когато машината е изключена и изстинала.